

Formulier

Risico inventaris en evaluatie: BEDIENEN VAN SLANGENBUITENPELMACHINE

Ontwerp: Gino Brill - BDH Consultants cvba

Evaluatie: Christian Van de Calseyde

E = Ernst, Effect

W = Waarschijnlijkheidsfactor

B = Blootstellingsfrequentie

R = Risicoindex = E x W x B

nr	Taken & handelingen	Risico's	Oorzaken	ZONDER voorzorgsmaatregelen				Voorzorgsmaatregelen	MET voorzorgsmaatregelen			
				E	W	B	R		E	W	B	R
	Bedienen van	Persoonlijke letsels	Verkeerde bediening					Opleiding en instructie				
		Oogletsels	Gebrek aan informatie					Veiligheidsinstructiekaart				
	slangenpelmachine	Handverwondingen	Gebrek aan kennis	7	6	3	126	Gebruiksaanwijzingen	7	3	3	63
	voor het afpellen	Voetverstuiking	Verkeerde instelling					Opleiding door vakman				
	van industriële		Meerdere personen bedienen	15	6	3	270	Ervaren bediener	15	1	3	45
	hydraulische slangen		Verwijderen materiaalresten					Hulp van 2de persoon				
								Voorzichtigheid tijdens instelling				
			Gebrek aan controle					Controle uitvoeren				
			Slechte staat & onderhoud					Periodiek controlesysteem				
			Versleten hulpstuk					Controle op hulpstuk				
			Geen CE gekeurde machines					CE gekeurde machines				
			Onveilig onderhoud					Onderhoudsvorschriften				
								Afzetten tijdens instelling				
		Letsels aan derden	Stukspringen hulpstuk					Collectieve bescherming				
		Voetverstuiking	Onbevoegden in omgeving	3	6	3	54	Geen onbevoegden toelaten	3	1	3	9
			Slordigheid op de werkplek					Werkplek zuiver houden				
			Slecht zicht					Voldoende verlichting				
			Onveilige bedieningsorganen					Reglement. elektr. toevoer				
			Onvoldoende ruimte					Voldoende werkplekplaats				
		Materiële schade	Onveilig materiaaltransport	7	6	3	126	Afbakening werkplek	7	1	3	21
	aan machine							Persoonlijke bescherming				
	aan werkstukken		Geen afspraken mbt PBMs					Volgens lokaal veiligheidsreglement				
			Geen gebruik van PBMs					Handschoenen bij verhandelen				
			Rubberdeeltjes									
			Scherpe materialen									
	Milieu		geen milieubelasting	1	6	3	18	Milieu	1	1	3	3
	rubberoverschotten		Geen voorzorgsmaatregelen					rubberresten opvangzak				